



Sudetenstr. 17
D- 87527 Sonthofen
Tel. 08321-805888
Fax 08321-805889
info@effingerklaus.de
www.effingerklaus.de

Hinweise für die Arbeit mit Käsewachs:

1. Tauchung erfordert sauberen und trockenen Käse. Das Wachs haftet nur auf trockenem Käse. Auch Kondenswasser ist abträglich.
2. Auftragsgewicht der Wachsschicht ist abhängig von den Tauchbedingungen. Bei unserem nicht abschälbaren Wachs beträgt der Auftrag ca. 1% des Käsegewichtes.
3. Tauchbedingungen: Die Stärke des Wachsauftrages wird durch Tauchtemperatur und Tauchzeit bestimmt:
kurze Tauchzeit und hohe Tauchtemperatur = **geringer Wachsauftrag**
lange Tauchzeit und niedrige Tauchtemperatur = **stärkerer Wachsauftrag**
Temperaturspanne: 95° - 140° C

Bedeutend ist auf jeden Fall, die gewählte Temperatur einzuhalten, um gleichbleibend gute Ergebnisse zu erzielen.

4. **Wichtige Hinweise:**

Das Wachs darf nicht überhitzt werden! Bei der Beheizung der Tauch- und Vorschmelzbehälter sind hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.

Regelmäßige Reinigung des Paraffinierungskessels (Tauchkessel). anderenfalls werden Fett- und Eiweissreste vom Käse die Wachseigenschaften beeinträchtigen.